

MATAFUEGOS - 2023

DEPENDENCIA	TIPO	CANT.	Nº OBLEA	ESTADO	VENC.	UBICACIÓN
H.Yrigoyen 66	ABC X 5 KGS	1	880687	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	880371	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	880531	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	961300	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	879648	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	880129	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	880620	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	860245	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	860293	OK	feb-23	
		9				
H.Yrigoyen 475	ABC X 5 KGS	1	915776	OK	ene-23	5° PISO
	ABC X 5 KGS	1	558256	OK	ene-23	5° PISO
	ABC X 5 KGS	1	308446	OK	ene-23	5° PISO
	ABC X 5 KGS	1	353021	OK	ene-23	5° PISO
	ABC X 5 KGS	1	352998	OK	ene-23	5° PISO
	ABC X 5 KGS	1	352991	OK	ene-23	5° PISO
	ABC X 5 KGS	1	676940	OK	feb-23	5° PISO
	ABC X 5 KGS	1	961252	OK	ene-23	5° PISO
		8				
H.Yrigoyen 481	CO2 x 7 KGS	1	253572	OK	ene-23	SUBSUELO
	ABC X 5 KGS	1	352972	OK	ene-23	3° PISO
	ABC X 5 KGS	1	352931	OK	ene-23	2° PISO
	ABC X 5 KGS	1	353144	OK	ene-23	SUBSUELO
	ABC X 5 KGS	1	353004	OK	ene-23	5° PISO
	ABC X 5 KGS	1	352988	OK	ene-23	1° PISO
	ABC X 5 KGS	1	682459	OK	ene-23	SUBSUELO
	ABC X 5 KGS	1	352884	OK	ene-23	PB
	ABC X 5 KGS	1	353165	OK	ene-23	SUBSUELO
	ABC X 5 KGS	1	353084	OK	ene-23	Grupo ectrogeno
	ABC X 5 KGS	1	352834	OK	ene-23	SALA DE MAQUINA
	ABC X 5 KGS	1	353403	OK	ene-23	1° PISO
	ABC X 5 KGS	1	352838	OK	ene-23	PB - sala de espera
	ABC X 5 KGS	1	352902	OK	ene-23	SUBSUELO
	CO2 x 7 KGS	1	253558	OK	ene-23	5° PISO
		15				

H.Yrigoyen 486/90	ABC X 5 KGS	1	588228	OK	ene-23	Sala de Maquina PB
	ABC X 5 KGS	1	559386	OK	ene-23	Antebañó PA
	ABC X 5 KGS	1	533060	OK	ene-23	Cocina PB
	ABC X 5 KGS	1	599366	OK	ene-23	FALTA
	ABC X 5 KGS	1	559301	OK	ene-23	Patronato PA
	ABC X 5 KGS	1	515278	OK	ene-23	Sala de Maquina PB
	ABC X 5 KGS	1	677881	OK	ene-23	Pasillo PA
		7				
MORENO n° 727	ABC X 5 KGS	1	107121	OK	ene-23	Entrada edificio
	ABC X 5 KGS	1	104127	OK	ene-23	Entrada Arquitectura
	ABC X 5 KGS	1	107160	OK	ene-23	Subsuelo Tablero
	ABC X 5 KGS	1	107132	OK	ene-23	Pasillo PB
	ABC X 5 KGS	1	104178	OK	ene-23	Escalera entre piso
	ABC X 5 KGS	1	104106	OK	ene-23	Oficina PA
	ABC X 5 KGS	1	104243	OK	ene-23	Mesa de entreada archivo
	A X 10 KGS	1	639544	OK	ene-23	Subsuelo Archivo
	A X 10 KGS	1	639529	OK	ene-23	1° piso Archivo
	A X 10 KGS	1	639537	OK	ene-23	1° piso Archivo
	A X 10 KGS	1	639528	OK	ene-23	Subsuelo archivo fondo
	A X 10 KGS	1	639510	OK	ene-23	Subsuelo archivo medio
	ABC X 5 KGS	1	684218	OK	mar-23	Archivo bandeja superiro
	ABC X 5 KGS	1	684286	OK	mar-23	Archivo bandeja superiro
	ABC X 5 KGS	1	684251	OK	mar-23	Archivo bandeja superiro
	ABC X 5 KGS	1	503315	OK	ene-23	EP Tablero
	ABC X 5 KGS	1	493688	OK	ene-23	EP Escalera
		17				
Aristobulo de Valle 855	ABC X 5 KGS	1	49170	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	48879	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	48943	OK	feb-23	
		3				
Brown 533	ABC X 5 KGS	1	386490	OK	feb-23	Cocina PB
	ABC X 5 KGS	1	387083	OK	feb-23	Esc PA Derecha
	ABC X 5 KGS	1	410147	OK	feb-23	Cocina PA
	ABC X 5 KGS	1	386714	OK	feb-23	Cocina PB
	ABC X 5 KGS	1	385278	OK	feb-23	Pasillo PB
	ABC X 5 KGS	1	248315	OK	feb-23	Patio PB
	ABC X 5 KGS	1	880330	OK	feb-23	Esc PA
	ABC X 5 KGS	1	248339	OK	feb-23	Hall de Acceso
	ABC X 5 KGS	1	409910	OK	feb-23	Pasillo PA

		9				
Alvear 460	ABC X 5 KGS	1	961214	OK	feb-23	Aseosria
	ABC X 5 KGS	1	961281	OK	feb-23	Aseosria
	ABC X 5 KGS	1	961228	OK	feb-23	Aseosria
	ABC X 5 KGS	1	206617	OK	feb-23	Defensoria
	ABC X 5 KGS	1	880686	OK	feb-23	Defensoria
		5				
Rodolfo López 276	ABC X 5 KGS	1	19873	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	19489	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	20907	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	19676	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	19906	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	19635	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	19541	OK	feb-23	
	ABC X 5 KGS	1	19413	OK	feb-23	
		8				
Alberdi 233	ABC X 5 KGS	1	6728	OK	feb-23	2° piso este
	ABC X 5 KGS	1	392383	OK	feb-23	2° piso Oeste
	ABC X 5 KGS	1	392304	OK	feb-23	Pasillo SS
	ABC X 5 KGS	1	392394	OK	feb-23	1° piso espera
	ABC X 5 KGS	1	392364	OK	feb-23	Pasillo PB tracero
	ABC X 5 KGS	1	193894	OK	feb-23	4° piso Oficina DG
	ABC X 5 KGS	1	207152	OK	feb-23	2° piso Este
	ABC X 5 KGS	1	206628	OK	feb-23	Grupo ectrogeno
	ABC X 5 KGS	1	193441	OK	feb-23	4° piso Oficina DG
	ABC X 5 KGS	1	6483	OK	feb-23	3° piso SUR
	ABC X 5 KGS	1	879304	OK	feb-23	4° piso - server
	ABC X 5 KGS	1	6949	OK	feb-23	SALA DE MAQUINA - AG
	ABC X 5 KGS	1	6971	OK	feb-23	3° piso - OESTE
	ABC X 5 KGS	1	7288	OK	feb-23	1° piso - pasillo tracero
	ABC X 5 KGS	1	7231	OK	feb-23	GARAGE
	ABC X 5 KGS	1	477887	OK	feb-23	SS - BAJO ESCALERA
	ABC X 10 KGS	1	206139	OK	feb-23	SS - SALA DE MAQUINA
	ABC X 10 KGS	1	206144	OK	feb-23	PB - SALA DE ESPERA
	CO2 X 3 1/2 KGS	1	541686	OK	feb-23	SALA DE MAQUINA - ASC CHICO
	CARRO AFFF X 50 KGS	1	18404	OK	feb-23	SS - alcaldia
	HCFC X 10 KGS	1	477887	OK	feb-23	tablero
	ABC X 5 KGS	1	6857	OK	feb-23	VER
	HCFC X 10 KGS	1	477859	OK	feb-23	4° pasillo nuevo

		23				
Calle 147 y 12 Berazategui	ABC X 5 KGS	1	445967	OK	dic-22	
	ABC X 5 KGS	1	445979	OK	dic-22	
	ABC X 5 KGS	1	445943	OK	dic-22	
	ABC X 5 KGS	1	445974	OK	dic-22	
		4				
Av. 14 Nro.3789 Berazategui	ABC X 5 KGS	1	722450	OK	dic-22	Puesto 3: Guardia Policial
	ABC X 5 KGS	1	922082	OK	dic-22	Puesto 6: Puerta Patronato
	ABC X 5 KGS	1	435770	OK	dic-22	Puesto 7: Puerta Mediacion
	ABC X 5 KGS	1	435539	OK	dic-22	Puesto 8: Puerta UFIJ N° 7
	ABC X 5 KGS	1	435512	OK	dic-22	Puesto 2: Guardia Policial
	ABC X 5 KGS	1	435753	OK	dic-22	Puesto 5: mesa de entrada Fiscalia
	ABC X 5 KGS	1	437458	OK	dic-22	Puesto 9: Defensoria
	ABC X 5 KGS	1	722401	OK	dic-22	Puesto 4: Puerta UFIJ N° 3
	ABC X 5 KGS	1	707854	OK	dic-22	Puesto 1: Puerta calabozos
	ABC X 5 KGS	1	684276	OK	mar-23	Puesto 12: Pasillo UFIJ 8
	ABC X 5 KGS	1	684240	OK	mar-23	Puesto 13: mantenimiento
	ABC X 5 KGS	1	493432	OK	dic-22	Puesto 10: Pasillo UFIJ 8
	ABC X 5 KGS	1	493342	OK	dic-22	Puesto 14: mantenimiento
	ABC X 5 KGS	1	402594	OK	dic-22	Puesto 11: Pasillo UFIJ 8
		14				
Pte.Perón 465 Varela	ABC X 5 KGS	1	488846	OK	mar-23	TABLERO
	ABC X 5 KGS	1	52841	OK	mar-23	alcaldia
	ABC X 5 KGS	1	389632	OK	mar-23	guardia policial
	ABC X 5 KGS	1	389608	OK	mar-23	UFIJ 2
	ABC X 5 KGS	1	389602	OK	mar-23	
	ABC X 5 KGS	1	49448	OK	mar-23	
	HCFC 123 X 5 KGS	1	379405	OK	mar-23	Mantenimiento
	ABC X 5 KGS	1	389677	OK	mar-23	Colegio de abogados
	CO2 x 3 1/2 KGS	1	496928	OK	mar-23	Entrepiso Defensoria
	CO2 x 3 1/2 KGS	1	496935	OK	mar-23	Mantenimiento
		10				
Lavalle 161 (ex 178) Varela	ABC X 5 KGS	1	684813	OK	mar-23	PASILLO ASES
	ABC X 5 KGS	1	389328	OK	mar-23	CAV
	ABC X 5 KGS	1	389619	OK	mar-23	Mesa de entrada - Asesoria
Lavalle 155 -UFIJ 7	ABC X 5 KGS	1	1591612	OK	mar-23	Cocina
		4				
	ABC X 5 KGS	1	392375	OK	mar-23	Puerta trasera
	ABC X 5 KGS	1	389330	OK	mar-23	Puerta trasera

Lavalle 347 Varela	ABC X 5 KGS	1	481803	OK	mar-23	Mesa de entreada
	ABC X 5 KGS	1	481804	OK	mar-23	Oficina general
	ABC X 5 KGS	1	897561	OK	mar-23	1° piso
	ABC X 5 KGS	1	889083	OK	mar-23	Mesa de entrada
		6				
Pagani 145 Varela	ABC X 5 KGS	1	445908	OK	mar-23	Mesa de entrada
	ABC X 5 KGS	1	445936	OK	mar-23	1° piso
	ABC X 5 KGS	1	445991	OK	mar-23	Mesa de entrada
	ABC X 5 KGS	1	445984	OK	mar-23	pasillo alcaidia
		4				
UNIDAD CARCELARIA 23	ABC X 5 KGS	1	1341929	OK	abr-23	
UNIDAD CARCELARIA 24	ABC X 5 KGS	1	515238		sin cargar	
UNIDAD CARCELARIA 32	ABC X 5 KGS	1	515221	OK	abr-23	
UNIDAD CARCELARIA 54	ABC X 5 KGS	1	49020	OK	jul-23	
UNIDAD CARCELARIA 42	ABC X 5 KGS	1	8976	Ok	jul-23	
		5				
Automovil	ABC X 1 KGS	1	149124	OK	abr-23	
		1				
TOTAL		152				